



EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI „RZECZOZNAWCY-PZM” SA

Rok założenia 1991

ODDZIAŁ WROCŁAW

Posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000

50-020 Wrocław, ul. Piłsudskiego 74, tel./fax (71) 343 15 07, 344 14 12

www.rzeczoznawcy-pzm.pl e-mail: wroclaw@rzeczoznawcy-pzm.pl

Ekspertyzy wykonują rzeczoznawcy

ISO
9001:2000



STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH-EKSPERTMOT

należącego do FIEA - Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych

WYCENA Nr: LGP-755/2019/1

z dnia: 2019/10/30

Wykonawca wyceny : mgr inż. Henryk Węglowski

Właściciel: Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Adres: ul. Świętego Maksymiliana Kolbe 14, 59-220 Legnica

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] X-2019

Marka: VOLKSWAGEN

Model pojazdu: Passat B6 2.0 TDI-CR

Wersja: Highline

Nr rejestracyjny: DL 60459

Rok prod.: 2009

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: WVVZZZ3CZAP003986

Nr INFO-EKSPERT	040-04949
Data pierwszej rejestracji	2009/09/07
Data ważności badania technicznego	2020/09/12
Wskazanie drogomierza	321399 km
Okres eksploatacji pojazdu (09/09/07-19/10/30)	122 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czarny
Oznaczenie typu	3C
Dop. masa cała.	2060 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 125kW (170KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2009.07-2009.10)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS + system wspomagania nagłego hamowania	32	Podłokietnik centralny przedni
2	Antena radiowa w szybie tylnej	33	Podłokietnik siedzeń tylnych
3	Audio System RCD 310	34	Poduszka powietrzna kierowcy
4	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	35	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
5	Dywaniki	36	Poduszki powietrzne boczne przednie
6	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	37	Schówek chłodzony
7	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie	38	Sygnalizacja niezapiętych pasów przednich
8	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną	39	Sygnalizacja otwartych drzwi i pokrywy bagażnika
9	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	40	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
10	Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego	41	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
11	Fotele przednie podgrzewane	42	System p/poślizgowy ASR + EDS
12	Fotele przednie sportowe	43	Szyby atermiczne
13	Gniazdo 12V w bagażniku	44	Szyby przednie regulowane elektr.
14	Immobilizer	45	Szyby tylne regulowane elektr.
15	Kierownica sportowa pokryta skórą	46	Światła mijania włączane automatycznie
16	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa	47	Światła z regul. kąta pochylenia elektr.
17	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	48	Światło dodatkowe STOP
18	Komputer pokładowy	49	Tapicerka skórzano-tekstylna "Alcantara"

19	Kurtyny powietrzne boczne	50	Tarcze kół alum. 16" "Adelaide"
20	Listwy boczne ochronne chromowane	51	Tempomat
21	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie	52	Uchwyty do mocowania ładunków 4 szt.
22	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	53	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
23	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	54	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
24	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa	55	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
25	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	56	Wykończenie wnętrza elementami ze stopów aluminium
26	Obrotomierz	57	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
27	Oparcie siedzeń tylnych dzielone	58	Zaglówki foteli przednich aktywne
28	Opony 215/55 R16	59	Zaglówki przednie i tylne regulowane
29	Oświetlenie deski rozdzielczej regulowane	60	Zamek centralny zdalnie sterowany
30	Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym	61	Zderzaki w kolorze nadwozia
31	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Reflektory ksenonowe z doświetlaniem łuków ze spryskiwaczami	805

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	HANKOOK 215/55 R16 93V K 115 VENTUS PRIME 2 TL UHP		60
Przednie prawe:	HANKOOK 215/55 R16 93V K 115 VENTUS PRIME 2 TL UHP		60
Tylne lewe:	HANKOOK 215/55 R16 93V K 115 VENTUS PRIME 2 TL UHP		60
Tylne prawe:	HANKOOK 215/55 R16 93V K 115 VENTUS PRIME 2 TL UHP		60

OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

PODSTAWA OPINII

Opinia wykonana przez:

mgr inż. Henryka Węglowskiego Nr RS 000713
z listy Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Rzeczoznawcy Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego, biegłego skarbowego

Opinia wykonana na podstawie:

- Zlecenia LSSE/1943/DII/2019 Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Legnicy, 59-220 Legnica ul. Świętego Maksymiliana Kolbe 14 z dnia 22.10.2019
- Wyników przeprowadzonych oględzin pojazdu w dniu 30.10.2019 w Legnicy ul. Świętego Maksymiliana Kolbe 14 w obecności zleceniodawcy
- Przedstawionych do wglądu dokumentów:

Dowodu Rejestracyjnego Pojazdu serii DR/BA0 numer 4272665 samochodu osobowego marki Volkswagen Passat nr rej. DL 60459 o numerze identyfikacyjnym nadwozia WWZZZ3CZAP003986 wystawionego przez Prezydenta Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8 59-220 Legnica na firmę Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., 59-220 Legnica ul. Św. Maksymiliana Kolbe 14

arty Pojazdu serii KP/AAB numer 2381436 pojazdu marki Volkswagen 3C Passat Highline 2.0 TDI - CR o numerze identyfikacyjnym nadwozia WVWZZZ3CZAP003986 wystawionej przez Kulczyk Tradex Sp. z o.o. 61-037 Poznań ul. Krańcowa 44

4. Instrukcji określania wartości pojazdów nr 1/2016 zatwierdzonej w dniu 17 maja 2016r. uchwałą Zarządu Głównego do stosowania w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego oraz w komputerowym systemie Info-Ekspert
5. Komputerowego Systemu Info-Ekspert PSWR - obliczenia na bazie danych CD 10/2019
6. Katalogów i materiałów źródłowych dostępnych na rynku
7. Doświadczenia rzeczoznawcy

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (125 mies.)	22 950 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	805 PLN
<i>Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.</i>	
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	563 PLN
<i>Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2009/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 4 miesiące później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.</i>	
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 4 255 PLN
<i>Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 224 200 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 97 199 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -17,50%.</i>	
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 172 PLN
<i>Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.</i>	
KOREKTY RÓŻNE	- 2 608 PLN
W tym:	
konieczne naprawy pojazdu	[%] Wart. [PLN]
regionalna sytuacja rynkowa	-8,0 -1 605
	-5,0 -1 003

KOMENTARZ

Do oględzin przedstawiono pojazd marki Volkswagen Passat nr rej. DL 60459

Podczas badania stwierdzono :

NADWOZIE:

pokrywa przednia - porysowana w części przedniej z lewej i prawej strony z ubytkiem powłoki lakierniczej na powierzchni około 2 cm²

blotnik przedni lewy - porysowany w części przedniej górnej

blotnik przedni prawy - porysowany w części przedniej

WYPOSAŻENIE:

zderzak tylny lakierowany - porysowany z prawej strony

reflektory - niesprawne

SILNIK Z OSPRZĘTEM:

nadmierne luzy w układzie łożkowo - korbowym

układ wydechowy - skorodowany z perforacją

Uwagi:

Rodzaj pojazdu, rok produkcji oraz datę pierwszej rejestracji spisano na podstawie przedstawionych do wglądu dokumentów.

Dopuszczalna masa całkowita na podstawie przedstawionych do wglądu dokumentów - 2090 kg

Wykonano zdjęcia - szt.9.

Opinia wykonana w dwóch egzemplarzach.

Opinia zakończona 07.11.2019

Wydając niniejszą ocenę techniczną, Oddział Spółki zastrzega się wraz z rzeczoznawcą, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu oceny.

Od niniejszej oceny przysługuje odwołanie do Zarządu Spółki za pośrednictwem Oddziału.

W przypadku konieczności wykonania oceny komisyjnej wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości określonej przez Oddział wydający ocenę.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

17300 PLN

(słownie: siedemnaście tysięcy trzysta złotych)

w tym VAT (23,0%) 3234,96 PLN


Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na X-2019 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

PIECZEĆ

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
"RZECZOZNAWCY PZM"
 Spółka Akcyjna
 O/WROCŁAW, 59-220 FILIA LEGNICA
 ul. Słubińska 7
 tel./fax 76-8629-667

RZECZOZNAWCA



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: LGP-755/2019/1

z dnia: 30.10.2019

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] X-2019

Marka: VOLKSWAGEN

Model pojazdu: Passat B6 2.0 TDI-CR

Wersja: Highline

Nr rejestracyjny: DL 60459

Rok prod.: 2009

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



LGP-775/2019/1



LGP-775/2019/1



LGP-775/2019/1



LGP-775/2019/1



LGP-775/2019/1



LGP-775/2019/1



LGP-775/2019/1



LGP-775/2019/1



LGP-775/2019/1